

TECHNICAL SERVICE BULLETIN

Bulletin No.: 201383

Date: March 25, 2026

Version: v1.0



To: Customers of Lowrance® and Simrad®
Subject: Software Update for RECON™ Trolling Motors

Přehled aktualizace

Nová softwarová aktualizace (1.1.09.02) pro trollingové motory RECON je nyní dostupná. Používání zastaralého softwaru může ovlivnit reakce řízení, konzistenci ovládání a komunikaci mezi jednotlivými komponenty systému. Skupina Navico důrazně doporučuje okamžitou aktualizaci pro zajištění optimálního a bezpečného provozu. Aktualizaci lze stáhnout přes mobilní aplikace Lowrance a Simrad® nebo z oddílu stahování softwaru na webových stránkách Lowrance a Simrad.

Verze softwaru 1.1.09.02 obsahuje vylepšení pro ovládání přes dálkový joystick; tato vylepšení se projeví, pokud FreeSteer® ovladač obsahuje verzi 1.1.02.00. **Neprovedení aktualizace může vést ke snížené reakci systému nebo nekonzistentnímu chování řízení, což by mohlo ovlivnit bezpečný provoz lodi.**

Doporučené kroky

Trollingové motory, které používají software starší než 1.1.09.02, by měly být aktualizovány na nejnovější verzi RECON 1.1.09.02 prostřednictvím mobilní aplikace Lowrance nebo Simrad®, nebo stažením softwaru na microSD kartu (max. 32 GB) z webových stránek Lowrance či Simrad. Prodejci jsou žádáni, aby tento bulletin sdíleli se svými zákazníky pro zajištění optimálního výkonu.

Instrukce pro aktualizaci

Existují dva schválené způsoby aktualizace softwaru. Uživatelé by měli zvolit pouze jeden z níže uvedených postupů:

1. Aktualizace přes microSD/NMEA 2000® – preferovaná metoda využívá kompatibilní displej Lowrance® nebo Simrad® s vloženou microSD kartou obsahující soubor aktualizace; nebo
2. Aktualizace přes mobilní aplikaci – tato metoda využívá mobilní aplikaci Lowrance® nebo Simrad® k přímému stažení a instalaci aktualizace do systému trollingového motoru RECON™.

Před zahájením aktualizace se ujistěte, že jsou baterie trollingového motoru nabitě a že baterie ovladače vykazuje alespoň dvě čárky.

Podmínky programu: Tato nabídka pokrývá jednorázové řešení (oprava, výměna nebo kredit) podle servisního bulletinu.

Pokud není v tomto bulletinu uvedeno jinak, jakákoliv omezení, výjimky, zásady nebo předchozí schválení podle původní tovární záruky nejsou tímto bulletinem měněny. Mohou platit federální nebo státní předpisy.

Předaktualizační instrukce

Navštivte [Software and Manuals Downloads | Lowrance](#)

Stáhněte aktualizaci RECON® 1.1.09.02 na microSD kartu (≤32 GB)

Důležité před spuštěním aktualizace

- Zapněte trollingový motor a FreeSteer® ovladač
- Ujistěte se, že je trollingový motor složen
- Vypněte bezdrátový nožní pedál (pokud je přítomen)
- Nepokoušejte se ovládat loď během probíhající aktualizace – během aktualizace může dojít k dočasné ztrátě řízení nebo pohonu.

Aktualizace přes NMEA 2000® a kompatibilní displej/MFD

1. Vložte microSD kartu do slotu na displeji.
 2. Navigujte: Stránky > Úložiště > SD Card > Soubory aktualizace > Aktualizovat
 3. Vyberte RECON™ trolling motor > Spustit aktualizaci
 4. Počkejte, až MFD zobrazí „Aktualizace dokončena“
 5. Řiďte se pokyny FreeSteer® ovladače (může trvat až 25 minut)
 6. Trollingový motor začne přenášet verzi 1.1.02.00 do vašeho FreeSteer® ovladače
 7. Vypněte trollingový motor a ovladač
- #### Ověření verze softwaru FreeSteer®
8. Zapněte FreeSteer® ovladač
 9. Stiskněte tlačítko menu
 10. Navigujte do Nastavení > Ovládání > Více informací

Aktualizace přes aplikaci Lowrance® / Simrad®

Před zahájením aktualizace zkontrolujte silné Wi-Fi nebo mobilní připojení, ujistěte se, že baterie trollingového motoru jsou nabitě a ovladač vykazuje alespoň dvě čárky.

Poznámka: Pokud aktualizujete síť Simrad® NSX nebo NSS, musíte použít aplikaci Simrad®

1. Zapněte trollingový motor a FreeSteer® ovladač
2. Ujistěte se, že je trollingový motor uložen
3. Stáhněte a otevřete aplikaci Lowrance
4. Spárujte zařízení s RECON Trolling Motor
5. Přejděte do Manage My Devices / Spravovat má zařízení
6. Vyberte RECON > Update Firmware /Aktualizovat Firmware
7. Řiďte se pokyny na obrazovce

Podmínky programu: Tato nabídka pokrývá jednorázové řešení (oprava, výměna nebo kredit) podle servisního bulletinu.

Pokud není v tomto bulletinu uvedeno jinak, jakákoliv omezení, výjimky, zásady nebo předchozí schválení podle původní tovární záruky nejsou tímto bulletinem měněny. Mohou platit federální nebo státní předpisy.